INDICAÇÃO 0587/2017

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor competente providencie a recolocação das lajotas da igreja até a parte alta da Rua São Benedito, localizada na Vila São Benedito.

JUSTIFICATIVA

Este vereador tem sido procurado por moradores e usuários da referida via reclamando da péssima condição da mesma, devido esta estar com vários buracos, com isso causando transtorno ao trafego de veículos e pedestres que por ali transitam.

Pelo exposto aguardamos providencias para o problema acima citado.

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 16 de maio de 2017.

WILSON ROBERTO MARGARIDO

VEREADOR - PP