INDICAÇÃO 0734/2017

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que, junto ao setor competente, providencie a reforma da ponte localizada na Rua Joaquim Campolim, na altura do número 36, localizada na Vila São Benedito (ponte que liga a Vila São Benedito ao Jardim Beija Flor).

JUSTIFICATIVA

Considerando que este vereador foi procurado por moradores local, onde solicitaram a reforma da referida ponte, pois esta ponte liga a Vila São Benedito ao Jardim Beija Flor. Visto que a ponte já estava em condições precárias e devido as chuvas a ponte acabou desmoronando. Segundo os moradores esta ponte é muito utilizada pelos moradores dos dois bairros, principalmente para as crianças que usam esta rua como acesso mais próximo para ir à escola. Por tanto, a reforma da ponte será de suma importância para sanar o problema.

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 22 de junho de 2017.

SIDNEI LARA

VEREADOR - PP