INDICAÇÃO 0284/2025

Indico à Senhora Prefeita Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor competente **providencie com urgência a manutenção das lajotas e a colocação de lombada ou redutor de velocidade na rua São Benedito, altura dos Nº. 1.224 e Nº. 952 na Vila São Benedito, neste município.**

JUSTIFICATIVA

Este parlamentar em visita ao bairro e em conversa com os moradores do local fui informado e presenciei pessoalmente que as lajotas estão soltas e levantadas o que pode provocar acidentes e que mesmo assim os veículos que transitam por essa rua abusam da velocidade, o que pode trazer sérios riscos de acidentes aos pedestres, crianças e animais que utilizam a referida rua.

Pelo exposto, conto com as providencias para sanar essa grave situação, com a maior celeridade possível e aguardo resposta.

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 7 de maio de 2025.

MARGARIDO
VEREADOR - PP